

Manifesto de P-12

Conforme orientação do sindicato segue a lista com o levantamento das condições de segurança da unidade.

1- Efetivo.

Grupos de produção, facilidades e manutenção constantemente trabalhando com efetivo mínimo ou abaixo do mínimo, a gerência se recusa a suprir o contingente para reduzir custos.

2- Multifunção.

Trabalhadores da manutenção assumindo funções de operador de facilidades elétrica e mecânica sem os treinamentos específicos.

- 3- Linha de água de refrigeração dos compressores de ar apresentando estado de corrosão elevado, com risco, em caso de rompimento, vir a alagar sala dos transformadores (600V).**
- 4- Após limpeza dos dutos do ar condicionado das acomodações por empresa especializada, foi constatado que o revestimento térmico das caixas esta deteriorando, com isso esta liberando partículas de lã de vidro para o ambiente interno das acomodações.**
- 5- Baterias das baleeiras impróprias, as mesmas são ventiladas quando deveriam ser seladas, podendo liberar hidrogênio no interior das baleeiras.**
- 6- Guindaste de bombordo inoperante a mais de um ano. Guindaste de boreste funcionando precariamente, apresentando defeitos quase que diariamente.**
- 7- Bote de resgate inoperante.**
- 8- Elevador do pontoom de boreste funcionando precariamente, com quebras freqüentes.**
- 9- Linhas de despressurização de gás para o flare (tocha) com trincas. Foi instalado sensor de gás no local para monitorar possível vazamento de gás.**
- 10- Passarelas de acesso aos conectores de proa, popa e bombas de captação de água, interdidas por estado elevado de corrosão nas estruturas de suportaçãõ e nos gradex.**

Macaé, 27 de julho de 2011